

www.fiber-shop.de

InSoft ° Uwe Flick ° Reenerland 3 ° 51674 Wiehl

InSoft

Industrietechnik und Software

Kleine Hilfe zur Behandlung unserer Lichtleiter:

Schneiden: Am besten mit einem scharfen Cutter- oder Teppichmesser, bitte nicht mit Schere oder Seitenschneider.

Kleben: Nur mit lösungsmittelfreien Klebern, z.B. Epoxydharz (UHU Plus) oder Silikon. Vorsicht mit Heißklebern, die Faser verträgt nur max. 80°.

Knicken: Bitte nicht!

Beleuchten: Am besten geeignet sind stromsparende LED´s beliebiger Farbe. Bei Halogenstrahlern auf ausreichende Belüftung achten - wieder die 80°.

Fotos Ihrer Bastelarbeit sowie Kritik, Verbesserungsvorschläge oder gerne auch mal Lob an unsere Facebook-Seite unter www.facebook.de/insoft.fibershop oder per E-Mail an support@fiber-shop.de ☺